

**"TRANSLATED FROM KANNADA TO ENGLISH"**

Office of the Executive  
Engineer ,  
Annex Building, 2<sup>nd</sup> Floor, K R  
Circle, Bangalore

Government of  
Karnataka  
LOGO  
Public Works  
Department

Phone:08022122856  
FAX:08022133368  
E-Mail:eebldno2@gmail.com

No. EE:BD:KV-2:SE-6:2021-22/3405-06

Date:21/01/2022

To.  
Head Master/Mistress,  
Carmel Teresa School,  
No.15. Hagadur Main Road,  
Whitefield  
Bangalore 560066.

Sir,


Subject	Issue of Building Safety Certificate payment of Building Value
Ref	1.Karnataka Government Secretariat circular corrigendum dated:20-11-2021. 2.Your request letter Dated: 27/12/2021. 3.Assistant Executive Engineer, No.6 Buildings division Sub division Bangalore Letter No.1163:21-22:Dated 20/01/2022 4.This office letter No.393-94:21-22:Dated:20/01/2022 5.Your office letter Dated: 21-01-2022

With reference to (2) of the above, you have requested to issue Building Safety Certificate to Carmel Teresa School, No.15. Hagadur Main Road, Whitefield, Bangalore 560066. Assistant Executive Engineer, o.6 Buildings division Sub division Bangalore submitted inspection report to this vide reference(3) of the above.

With reference to (1) of the above, Government Secretariat circular corrigendum Public works department code of Conduct, Building valuation calculated on the basis of Plinth, as per reference (4) above it was instructed pay in the form DD in favour of Executive Engineer, No.2 Buildings Division Bangalore ,Rs 51,286.00 , 0.05% value of the building Rs to obtain Building safety certificate from this office. Accordingly you had remitted fee in the form of DD drawn on South Indian Bank , White field Branch vide No.522703 Dated: 19/01/2022 as reference (5) of above.

Accordingly, school building was inspected under the supervision of Asst. Executive Engineer, No 6. buildings sub division along with related documents on 13/01/2022 and details as furnished as per Reference (3) of above as detailed below:

.. 2 ..



\*Inspection of Carmel Teresa School, No.15, Hagadur Main Road, Whitefield, Bangalore building was conducted jointly on 13/01/2022

\*Building has been constructed with base met, Ground Floor and three floors comprising of Class rooms, Principal office, Staff rooms, Laboratories, Library and stair case and Toilets facilities along with Drinking water is provided.

\* It is declared by the Staff of the School that the Building is Constructed as per sanctioned Building Plan issued.

\* Building stability was confirmed by conducting concrete strength obtained from M/S. Karnataka Test House Pvt. Bangalore by subject to the (Rebound Hammer Test and Ultra Test Bangalore)

\*Furnished Blue print of the Building was get sanction by Joint Director, Town Planning, North BBMP (BF, Ground+3 Upper floor WING-A)

\*Enclosed Annexures 1 to 6.

\* Paid total Building Value prepared by the Public works department norms.


In view of all the above said facts and on verifying the documents submitted and certificate certifying School building is Structurally Sound and report issued by Karnataka Test House Pvt. Bangalore and on the basis of Inspection reports, after site inspection on 14/04/2022, **Structurally Stable CERTIFICATE is issued to the building for the year 2021-21**

Yours faithfully.

Sd/-

Executive Engineer,  
No.2 Building Division, Bangalore.

Encl: Reference (3) letters and formats.



ATTESTED BY ME

*K. V. Bachi Reddy*  
K. V. BACHI REDDY, B.A., LL.B.,  
ADVOCATE & NOTARY  
# 102, Sri Krishna Building, Avenue Road,  
BENGALURU - 560 002.

My Terms Expires on  
7th February 2025

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ  
ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್  
ಬೆಂಗಳೂರು



ದೂರವಾಣಿ 22122856, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 080-22123368  
e-mail eebldno2 @ gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾರ್ಯಪಾಲಕವಿ-2:ಸಇಂ-6:21-22

3405-06

ದಿನಾಂಕ: 21/01/2022

ಇವರಿಗೆ:

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು,  
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ,  
ನಂ.15, ಹಗದೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,  
ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್,  
ಬೆಂಗಳೂರು-560 066.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ	ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕಟ್ಟಡ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
	1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ 20-11-2021.
	2) ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 27-12-2021.
	3) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.6ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1163:21-22:ದಿನಾಂಕ 20-01-2022.
	4) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:3393-94:21-22:ದಿನಾಂಕ 20-01-2022.
	5) ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 21-01-2022.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ, ನಂ.15, ಹಗದೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.6ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅನುಸಾರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 0.05 ರೂ.51,286.00 (ರೂ.ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ಮುಖೇನ "ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು" ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖ (5)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:522703 ದಿನಾಂಕ: 19-01-2022 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-01-2022ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.6ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- ಕಾರ್ಮೆಲ್ ತೆರೆಸಾ ಶಾಲೆ, ನಂ.15, ಹಗದೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-01-2022 ರಂದು ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡವು ತಳ, ನೆಲ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಛೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊಠಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು

ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು Karnataka Test House PVT LTD, Bangalore ರವರು (Rebound Hammer Test & Ultra Test Bangalore) ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸದರಿ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಷೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (BF.Ground Floor+3Upper Floors WING-A)
- ಅನೇಕ್-1 ರಿಂದ 6 ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Karnataka Test House PVT LTD, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 14-01-2022 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳು

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕ್ರಾಂತಿಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.